



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Cristóbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0920-43	FECHA:	21/02/2024




Foto 1: Reparación de muro perimetral en el lado norte.



Foto 2: Reparación de muro perimetral en el lado sur.




Foto 3: Sustitución de piso por granito.




Foto 4: Cambio de accesorios de baños.




Foto 5: Reparación de concreto de banqueta.




Foto 6: Reparación de concreto de banqueta en el lado norte.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O.R.M.



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
