



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JULISCHIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0922-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: sustitucion de laminas, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitucion de capote de lámina por lámina troquelada



Foto 3: pintura en muro exteriores e interiores.



Foto 4: sustitucion de puertas en servicios sanitarios.



Foto 5: sustitucion de piso de torta de concreto por piso ceramica.



Foto 6: sustitucion de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el máximo de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

