



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Julischin.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0922-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 1: sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitucion de capote



Foto 3: sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: sustitucion de capote y elementos de fijacion



Foto 5: sustitucion de piso



Foto 6: sustitucion de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

