

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Julischin.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0922-43	FECHA:	14/10/2024



Foto1: sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitucion de capote



Foto 3: sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitucion de capote y elementos de fijación



Foto 5: sustitucion de piso



Foto 6: sustitucion de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

