

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Esperanza Cieneguillas, aldea Calapté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0925-43	FECHA:	12/05/2024



Fot. Sustitucion de lámina por lámina troquelada aluzin califre 26



Fot. 2 Sustitucion de capte para almina roquelada



Fot. 3 Sustitucion de piso granito



4. Fot. Canales de agua.



Fot. 5 canales y bajadas de agua.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

