



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	IXCHIGUAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CALAPTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0926-43	FECHA:	23/02/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO



Foto 2: PISO EN MAL ESTADO




Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO




Foto 4: SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO




Foto 5: SUSTITUCION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 6: SUSTITUCION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de ellas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

