



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	IXCHIGUAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANDRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0927-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Muros en mal estado



Foto 2: Cubierta en mal estado




Foto 3: Estructura en mal estado



Foto 4: Armadura mala



Foto 5: Balcones en mal estado



Foto 6: Piso en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Victoriano Ramos Ramon

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

