



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bexoncán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1223.0930 43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: lámina actual de baja calidad deteriorada por condiciones climáticas.




Foto 2: Estructura actual de madera, se puede apreciar quebrada, apollillada y se requiere reforzar.




Foto 3: lámina de baja calidad deteriorada por condiciones climáticas.



Foto 4: lámina de baja calidad deteriorada por condiciones climáticas, lo que provoca mal drenaje de lluvias y riesgo para los niños




Foto 5: Estructura actual de madera, se puede apreciar quebrada, apollillada y se requiere reforzar, además se observa la lámina oxidada y desajustada




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la O...



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

