



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Choapéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0934-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Sustitución de Balcón de Metal



Foto 2: Sustitución de Puertas



Foto 3: Sustitución de Estructura de Techo



Foto 4: Sustitución de Piso de Cemento



Foto 5: Pinturas en Muros




Foto 6: Pintura de Paredes Internas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar y OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público