



REGISTRO FOTOGRAFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Porvenir, San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0937-43	FECHA:	22/02/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Porvenir, San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0937-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Cambio de depósito de agua.



Foto2: Azulejo en área de cocina




Foto3: Piso deteriorado.




Foto4: Piso deteriorado.




Foto 5: Piso deteriorado.






Foto 6: Piso deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en las hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

