



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Once de Mayo, aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0938-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1. Las puertas estan deterioradas.



Foto 2. Reparación de Cuneta



Foto 3. Pintura en muros



Foto 4 Sustitución de plancha



Foto 5. Remoción de gradas de piedra



Foto 6. Pintura en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público