



Ministerio de Educación
C O L O M B I A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-1144-43	FECHA:	13/5/2024



Foto 1: Sustrucción de balcones de metal



Foto 2: Sustrucción de balcones de metal



Foto 3: Sustrucción de azulejo



Foto 4: Sustrucción de azulejo



Foto 5: Sustrucción de lavamanos



Foto 6: Sustrucción de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma manuscrita]



Firma y Sello Director Centro Educativo