



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-1144-43	FECHA:	4/10/2024




Foto 1: Sustitución de balcones de metal



Foto 2: Sustitución de balcones de metal




Foto 3: Sustitución de azulejo




Foto 4: Sustitución de azulejo



Foto 5: Sustitución de lavamanos



Foto 6: Sustitución de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el Consejo de Padres de Familia de las hojas.

Bosotio chutub
Firma y sello del Presidente de la OPF



Bosotio chutub
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

