



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Positos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-1255-43	FECHA:	5/12/2024




Foto1: Sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzing calibre 26



Foto 2: Sustitucion de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de chapa



Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo Bermúdez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

