



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-3755-43	FECHA:	01/10/2024



Foto 1: Chapa en mal estado.



Foto 2: Instalacion electrica en mal estado y sin iluminacion.




Foto 3: Pintura de interior y exterior de cocina escolar en mal estado.



Foto 4: Plancha en mal estado, con mosaicos quebrados y chimenea de concreto con filtraciones de agua.



Foto 5: Red de drenaje en mal estado.



Foto 6: Placas de tomacorrientes destruidas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

