

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-3755-43	FECHA:	21/11/2024



Foto1: Instalacion de chapas en puertas de aulas.



Foto 2: Cambio de Instalacion electrica, accesorios e iluminación.




Foto 3: Aplicación de Pintura de interior y exterior de cocina escolar.




Foto 4: Fundicion Plancha, colocacion de mosaicos y chimenea de concreto.



Foto 5: Cambio de Red de agua potable y drenaje .



Foto 6: Colocacion de base y fundicion de piso de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

