

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-3755-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 7: Finalización de canales y bajadas de agua de aulas.



Foto 8: Finalización de colocación de piso de granito de interior de cocina escolar.




Foto 9: Finalización de colocación de puerta de metal en cocina escolar



Foto 10: Finalización de piso de concreto frente a las aulas.



Foto 11: Finalización de piso de concreto frente a baños escolares.



Foto 12: Finalización de red de drenaje y agua potable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

