



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío las Barrancas, Aldea San Rafael Iguil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0009-43	FECHA:	06/09/2024



Foto1: Sustitucion de puerta de madera por metal



Foto 2: Sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzinc



Foto 3: mantenimiento a estructura y sustitucion de ventana de madera por metal mas vidrio




Foto 4: Sustitucion de plancha y chimenea



Foto 5: Sustitucion de porton e Inodoro




Foto 6: Reparacion de bajada de agua pluvial y Sustitucion de Sistema Electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Melquizado

Firma y sello del Presidente de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

