

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Candelaria, Aldea Choanlá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0019-43	FECHA:	08/07/2024



FOTO: 1 Vajada de lamina y techado




FOTO: 2 Pintada de Tendales.



FOTO: 3 Lijada y Pintada



FOTO: 4 Cambio del cablado electrico.



FOTO: 5 Colocacion de tubos y bajadas de agua



FOTO: 6 Soldadura de pines

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Florentin Aguilar

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

