

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetemam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Candelaria, Aldea Choanlá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0019-43	FECHA:	03/10/2024



FOTO: 1 Lamina en buen estado.



FOTO: 2 Focos Ahorradores



Foto 3: Pintura en buen estado y con mejor vista.




FOTO: 4 Tomacorrientes en buen estado



FOTO: Tubo en buen estado y en funcionamiento



FOTO: 6 Plafoneras en buen funcionamiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

