



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Antonio, Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0032-42	FECHA:	23/08/2024



Foto 1: De esta manera es como se inicia al cambio de lámina por lámina de nuestra escuela.



Foto 2: Se sigue abanzando en el cambio de lámina de nuestro centro educativo.




Foto 3: De esta manera es como se ve el avance de remozamiento de nuestro centro educativo.



Foto 4: De esta forma se esta trabajando con el muro perimetral.



Foto 5: Avances del trabajo de muro perimetral del lado izquierdo y al frente de la escuela.



Foto 6: Avances del muro perimetral del lado derecho de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

