



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Pedrito, Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0943-43	FECHA:	21 de noviembre de 2024



Foto1: Cambio de lamina del aula numero 1




Foto2. Cambio de lámina del módulo numero 2



Foto 3: Sustitución de torta de cemento



Foto 4: Cambio del sistema electrico en la escuela



Foto 5: Cambio de lampara y plafonera en las aulas




Foto 6: cambio de lamparas y plafonera en las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

