



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Pedrito, Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0943-43	FECHA:	22 de noviembre 2024



Foto 1: Instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26 módulo 1, aula



Foto 2: Instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26 módulo 1, aula 2



Foto 3: Colocación de torta de concreto en el area del patio, módulo 1



Foto 4: Instalación de lámparas y plafoneras aula 3, módulo 2



Foto 5: Instalación de lámparas y plafoneras aula 4, módulo 2



Foto 6: Instalación de lámparas y plafoneras aula 1, módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

