



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza, aldea Pavolaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0945-43	FECHA:	14/10/2024



Foto1: Sustitución de Techo de lamina zinc por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Cambio de estufa Rural y chimenea




Foto 3: sustitución de pintura en pared interior de cocina




Foto 4: sustitución de balcones para ventanas



Foto 5: Sustitución de vidrios para ventanas



Foto 6: sustitución de estructura de techo de madera por estructura de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro en las hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

