



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Boxoncan, Aldea San Rafael Iguil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-0952-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 1: Cambio de puerta de metal por otra de metal



Foto 2: sustitución de ventana de metal por metal



Foto 3: sustitución de lámparas por focos



Foto 4: Sustitución de tomacorrientes



Foto 5: Sustitución de cableado eléctrico



Foto 6: Sustitución de muro perimetral de maya hg

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo P

