



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael Igüil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24- 0954-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 7: tinaco en proceso de instalación



modulo 1. 5 balcones en frente y 4 para el lado de atrás módulo 2 Dirección. En proceso



Foto 9: módulo de cocina balcon en mal en proceso de instalación



cambio de puerta módulo 1 cocina



cambio de puerta mosulo 3 aula



fabricación de estufas rurales en fabricación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael Iguil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24- 0954-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: modulo de cocina en proceso de susutitucion de lámina



Foto 2: soporte de metal nuevo



Foto 3: instalación de estructura de ventana en modulo de cocina



Foto 4: piso grano en proceso.



Foto 5: pintura exterior e interior en proceso



Foto 6: : sistema electrico en módulo de cocina en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPR
MIXTA
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
SAN JOSÉ OJETENAM
SAN MARCOS

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo
OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCION
N. DE ALDEA SAN RAFAEL IGUIL
SAN MARCOS