



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José Ojetenam
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-24-1291-43	FECHA:	27/06/2024



Foto1: Sustitución de ventanas de madera por metal más vidrio



Foto 2: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio





Foto 5: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Mantenimiento a estructura ( lijado, aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la CPE

  
Consejo Educativo  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA  
SAN JOSÉ OJETENAM, S. M.

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

  
DIRECCION  
Escuela Oficial Urbana Mixta  
SAN JOSÉ OJETENAM, S. M.