



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San marcos	MUNICIPIO:	San Cristóbal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0009-24	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura y sustitución de chapa a puerta de metal



Foto 2: sustitución de torta de concreto



Foto 3: Pintura de interiores y exteriores



Foto 4: Sustitución de baranda de metal



Foto 5: iluminación de aulas en mal estado






Foto 6: repello y alisado de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

*Vilma Arcadia Aguilar López*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristóbal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0009-24	FECHA:	18/09/2024






Foto7: Sustitución de chapa



Foto 8: Pintura de exteriores



Foto 9: Instalacion de estructura portante de metal en la pila.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas.

*Virma Arcadio Aguilar López*  
Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

