

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA MONTAÑA, ALDEA LAS MAJADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0011-43	FECHA:	10/10/2024



Foto1: Reconstruccion de pila con azulejo



Foto 2: Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc




Foto 3: Sustitucion de vidrios quebrados



Foto 4: Mantenimiento de estructura de puerta de metal





Foto 5: Fabricacion e instalacion de balcones




Foto 6: Sustitucion de lamparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

