



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN PLAN DE GLORIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0021-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Sustitución de puerta



Foto 2: Sustitución de chapa.



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 4: Sustitución de piso de granito



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN PLAN DE GLORIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCA GRANDE
ESTABLECIMIENTO:	12-25-0021-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 7: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras.



Foto 8: Reparación de muro perimetral de block y reparación de piso de torta de concreto.



Foto 9: Sustitución de lámparas de 2x40 y sustitución de plafoneras



Foto 10: Sustitución depósito de agua 1000 lt.



Foto 11: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas






Foto 12: Instalación de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN PLAN DE GLORIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCA GRANDE
ESTABLECIMIENTO:	12-25-0021-43	FECHA:	30/09/2024




Foto 13: Sustitución de plancha de metal de tres hornillas





Foto 14: Sustitución de chimenea de metal



Foto 15: Instalación de azulejo en estufas rurales



Foto 16: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

