



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristobal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Ofial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rancho el Padre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0969-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina.



Foto 2: Sustitución de lámina y capotes.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: Sustitución de piso de cemento líquido.



Foto 5: Sustitución de canal y bajada de agua pluvial



Foto 6: Pintura en exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristobal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Ofial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rancho el Padre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0969-43	FECHA:	30/09/2024




Foto 7: Susitución de inodoro.



Foto 8: Sustitución de tubería PVC línea principal de aguas negras.




Foto 9: Reparación de muro perimetral.



Foto 10: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 11: Sustitución de chimeneas de concreto.



Foto 12: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Cristobal Cucho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Ofial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rancho el Padre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0969-43	FECHA:	30/09/2024




Foto 13: Reparación de paredes



Foto 14: Reparación de paredes (aulas)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas. \*

  
Firma y sello del Presidente de la



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

