



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL CUCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS CANOAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-25-0975-43	FECHA:	15/06/2024



Foto 1: Sustitución piso liso por cerámico y remodelación de dos planchas para mayor eficiencia en la preparación de los alimentos.



Foto 2: Presentación de la fachada de la cocina donde puede apreciarse la instalación de dos ventanas, sustitución del tejado y extensión del mismo hacia afuera para cubrir la pila.



Foto 3: Observación del tejado nuevo y sustitución del sistema de cableado eléctrico. Adicional, mejoras en la iluminación de la misma.




Foto 4: Servicios sanitarios completamente nuevos para estudiantes. Además del cierre total del perímetro norte, con espacio totalmente iluminado.



Foto 5: Sustitución de piso por cerámico en las instalaciones de la dirección del establecimiento.



Foto 6: Apreciación de dos salones de clases con el piso sustituido por cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

