

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Independencia Chilil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0005-43	FECHA:	30/09/2024




Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada y estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Repello en muro




Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por cerámico




Foto 4: Sustitucion de estufa rural (Completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 5: Sustitucion de Ventas y puerta





Foto 6: sustitucion de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

