



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1226 - 0007 - 43	FECHA:	23/02/2024




Foto1: el cambio de las laminas y puerta




Foto 2: cambio de las laminas y las puertas



Foto 3: se cambio los vidrios quebrados




Foto 4: colocacion de canaletas y tubos de agua fluvial




Foto 5: cambio de puerta y las chiapas




Foto 6: Cambio del piso adentro y por fuera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hector Noe Pelico Vicente
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Pantaleon Perez Lopez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

