

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SIPACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SALITRE GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0009-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por deterioro del edificio educativo, en aula 1, aula 2, dirección y bodega.




Foto 2: Deterioro de la estructura metalica, de la puerta de la bodega del establecimiento.




Foto 3: Deterioro del piso del aula numero 01 del establecimiento educativo.




Foto 4: Deterioro del piso del aula numero 02 del establecimiento educativo.




Foto 5: Deterioro de las banquetas de cemento del edificio del aula 1, aula 2, dirección y bodega.




Foto 6: Vidrios en mal estado y falta de balconización de 14 ventanas del edificio del aula 1, aula 2, dirección y bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el primer y las hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo P...
---	---

