



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserio Plan El Retiro, aldea Pie de La Cuesta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Plan El Retiro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0013-43	FECHA:	08 / 10 / 2,024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de inodoros y sus accesorios



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: Reparacion de malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

