



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Victoria, Aldea Chual
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0014.43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto.



Foto 4: Sustrucción de canal de pvc.




Foto 5: Sustrucción de canal de pvc, sustrucción de bajada de agua pluvial



Foto 6: Instalación de unidades de luz ( incluye interruptor, plafoneras, lámparas, focos, cable, tomacorrientes).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Rafael Hernández*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

