

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cumbre la Montaña, Aldea Chual
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0017-43	FECHA:	30 de septiembre de 2024



pintura en muros exteriores e interiores



pintura en muros exteriores e interiores



pintura de muros exteriores e interiores



reparación de plancha de concreto de patio



reparación de plancha de concreto de patio



reparación de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---