

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan Grande, Sipacapa, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0018-43	FECHA:	21/02/2024




Foto1: Sustitución de chapa en servicio sanitario y sustitución de Lamina por lamina troquelada aluzinc cal. 26 y Sustitución de soporte de madera por metal




Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto área de cocina




Foto 3: Sustitución de estufa rural completa incluye chimenea y plancha de metal



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto área de cocina




Foto 5: sustitución de lamina por lamina Troquelada aluzinc Cal. 26 aula 1 Sust. De capote de lamina para lamina Troque. Sustitución de Estruucc. De soporte de madera por metal, Sustitucion de Tma Crrite, Doble y de Cable





Foto 6: sustitución de piso de torta de concreto área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se indica el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y sello Director Centro Educativo Público

