



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Ciénega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0019-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Cubierta de lámina de módulo de aulas.



Foto 2: Puertas de metal. Mantenimiento aplicación de pintura



Foto 3: Ventanas. Sustitución de vidrios.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 5: Reparación de red de drenaje y red de agua potable. Limpieza de fosa séptica.



Foto 6: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Ciénega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0019-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Reparacion del sistema electrico .




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:



Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del C.P.F.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

