



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Encuentros, Aldea Canoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1226-0031-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de elementos de fijación.




Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto 10cm de grosor.




Foto 5: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana.



Foto 6: Fabricación e instalación de ventana - balcon de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, y definir el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la ORE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Encuentros, Aldea Canoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1226-0031-43	FECHA:	30/09/2024



Foto7: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos.




Foto 8: Sustitución de inodoro



Foto 9: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimena y plancha de metal.



Foto 10: Repello en muro.




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

