

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SIPACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAQUIBAL, ALDEA ESCUPIJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0032-43	FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en módulos de aulas



Foto 2: Sustitución de capote, para lámina troquelada aluzinc calibre 26 en módulo de aulas



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto en módulo de aulas



Foto 4: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulo de aulas



Foto 5: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulo de baños



Foto 6: Sustitución de inodoro en módulo de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público