



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | Sipacapa |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Las Minas Sipacapa, San Marcos |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-26-0982-43 | FECHA: | 30/09/2024 |



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de madera por metal



Foto 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (cocina)



Foto 4: Sustitución de madera por metal (cocina)



Foto 5: Sustitución de focos ahorradores



Foto 6: Sustitución de interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público