

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0989-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc C 26 (0.40mm)



Foto 2: Sustrucción de capote para lámina troquelada



Foto 3: Sustrucción de elementos de fijación



Foto 4: Sustrucción de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 5: Sustrucción de puerta



Foto 6: Sustrucción de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

