

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza, Aldea Quequesiguan.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-0995-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Sustitución de lamina por lamina aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Fabricación e instalación de puerta de metal (Módulo No. I)



Foto 4: Fabricación e instalación de puerta de metal (Módulo No. II)



Foto 5: Sutiución de piso torta por piso granito (Aulas)




Foto 6: Sutiución de piso torta por piso granito (Corredor)

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

