

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio La Cruz, Aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-2844-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Sustitucion de techo de madera por metal y lamina troquelada



Foto 2: Cambio de ventana de madera por metal



Foto 3: Sustitucion de piso de trota de concreto




Foto 4: Pintura de paredes de la escuela



Foto 5: Instalacion de drenaje




Foto 6: Instalacion de red de electrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN
---	---	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio La Cruz, Aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-2844-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Sustrucción de Puerta de madera por metal



Foto 2: instalación de tubería y de pila



Foto 3: Mantenimiento y reestructuración de estufa rural



Foto 4: Sustrucción de estufa rural por nueva



Foto 5: Repello en muro de cocina interior y exterior




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F. DE FAMILIA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

