



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Barranca El Cafetal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-4352-43	FECHA:	30 de septiembre de 2024




Foto1: Sustitucion de Vidrios



Foto 2 : Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Reparacion de bajada de agua pluvial tubo pvc3



Foto 4: Sustitucion de Chiapas



Foto 5: Reparacion de planchas de cncreto de patio



Foto 6: Instalacion de Inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Escolar Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Sipacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Barranca El Cafetal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-26-4352-43	FECHA:	30 de septiembre de 2024



Foto1: Lijado y aplicación de pintura



Foto 2 : Sutiucion de Lamparas de 2x40




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Información
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

