



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Esmeralda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-0001-42	FECHA:	27 de septiembre de 2024



Foto1: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal.



Foto 3: : Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustrucción de piso de cemento liquido por cerámico.



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso ceramico.



Foto 6: Sustrucción de inodoro por mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Esmeralda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-0001-42	FECHA:	27 de septiembre de 2024



Foto 7: Sustrucción de Azulejo



FOTO 8. Sustrucción de focos ahorradores

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro en las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

