

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS PALO GORDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-0011-45	FECHA:	25/05/2024




Sustitución de Lamina, por Lamina Troquelada Calibre 26 (incluye material de fijación)




Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Sustitución de puerta



Sustitución de estructura de metal de ventana por PVC mas vidrios.




Sustitución de piso



Sustitución de muro de plywood por muro prefabricado acabado pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

  
**CONSEJO EDUCATIVO**  
 IRMA LETICIA SANCHEZ  
 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

  
**DIRECCION**  
 JOSE RICARDO ACEITUNO OCHOA  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

