



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS PALO GORDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-0011-45	FECHA:	23/10/2024



Sustitución de Lamina, por Lamina Troquelada Calibre 26 (incluye material de fijación).



Sustitución de Soporte de Metal por Metal.



Sustitución de Puerta.



Sustitución de Estructura de Metal de ventana por PVC mas vidrios.



Sustitución de Piso.



Sustitución de muro de Playwood por muro prefabricado acabo pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

IRMA LETICIA SANCHEZ

Firma y sello del Presidente de



JOSÉ RICARDO ACEITUNO OCHOA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

